

WINTERPROTOKOLL

Es ist wichtig, dass Pandser und Premiumfol Kleb- und Dichtstoffe während der Kälteperiode frostfrei transportiert, gelagert und verarbeitet werden. Bei Temperaturen unter 5 °C raten wir Ihnen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.



VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Kleb- und Dichtstoffe sind für eine einwandfreie Verarbeitung konzipiert, aber Temperatur und Feuchtigkeit können den Klebprozess beeinflussen. Berücksichtigen Sie Faktoren wie die offene Zeit, die Trocknungszeit, die Einspannzeit und die Viskosität.

Um Probleme während des Klebprozesses zu vermeiden, ist es notwendig, die richtigen Vorkehrungen in Bezug auf Transport, Lagerung und Verarbeitung zu treffen. Wir von Berdal und unsere Transportpartner sorgen dafür, dass die Produkte auf die richtige Weise bei Ihnen ankommen.

Es liegt an Ihnen, die Mindesttemperatur während der Lagerung und Verarbeitung zu gewährleisten.

- Wir raten Ihnen, Klebstoffe und Dichtstoffe in einer frostfreien Umgebung zu transportieren, zu lagern und zu verarbeiten.
- Lagern Sie sie nicht direkt auf dem kalten Boden.
- Achten Sie darauf, dass die Mindesttemperatur über 5°C liegt.
- Prüfen Sie vor der Verarbeitung immer die Verpackung oder die technischen Datenblätter auf die richtigen Verarbeitungstemperaturen.

WEITERE INFORMATIONEN

Haben Sie Fragen und/oder Anmerkungen?
Bitte kontaktieren Sie Berdal.

Berdal Rubber & Plastics BV
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG Almelo
Die Niederlande
+31(0)546 - 579 581

